

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय सीकर

अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर, नवलगढ पुलिया के पास, सीकर


(E-Mail:- eepwddn2sikir@rediffmail.com)

क्रमांक:- 104)

दिनांक.....04.../09/2023

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र बाबत आवेदन प्राप्त होने पर शाला भवन का सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 उपखण्ड दांतारामगढ द्वारा नक्शे के अनुसार भौतिक निरीक्षण कर इस कार्यालय को भिजवायी गई रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर साधारण परिस्थितियों में इन्दिरा प्रियदर्शिनी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, दांतारामगढ जिला सीकर का भवन सुरक्षित है। उक्त प्रमाण पत्र जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए मान्य होगा।



(गोपाल राम)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड, द्वितीय सीकर